
J1
GROVE
IO2
IO1
5V
GND
GROVE 4P
IO2
IO1
GND
IO2
1
S1
2
IO1
3
SW-PWR
L2
4.7R
R1
75R
P4
SIG
G
G
G
Yellow
AGND
R2
0R
AGND
GND